



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ
ТЕРК РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361201

13.06.2024 № *Прпн - 1130-24*

Директору МКОУ «СОШ
им. С.А. Карданова с.п. Терекское»
Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Хамовой З.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства
о пожарной безопасности

Проведенной прокуратурой Терского района с привлечением специалистов ОНД по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР проверкой соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности выявлены нарушения, допущенные должностными лицами МКОУ «СОШ им. С.А. Карданова с.п. Терекское» Терского муниципального района КБР (далее – МКОУ «СОШ с.п. Терекское»).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон) мерами пожарной безопасности являются действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Закона установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Вместе с тем, в ходе проверки выявлены нарушения требований Закона, а также Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), допущенные должностными лицами МКОУ «СОШ с.п. Терекское».

Так, в нарушение пунктов 13 и 23 Правил не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций сценической коробки, а на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности.

Вопреки требованиям пункта 409 Правил, имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. до верха корпуса

огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидование.

В нарушение пункта 14 Правил двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Кроме того, направление движения к пожарному гидранту, который является источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением пункта 48 Правил.

Таким образом, ненадлежащее состояние пожарной безопасности МКОУ «СОШ с.п. Терекское» создает угрозу уничтожения и повреждения имущества, гибели граждан, в том числе детей, и причинения вреда их здоровью вследствие пожаров, в связи с чем необходимо незамедлительно принять меры по устранению этих нарушений и недопущению из вреда.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Принять меры к устраниению нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих и недопущению их вреда.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной ответственности.

О месте и времени рассмотрения представления уведомите прокуратуру района, о результатах рассмотрения и принятых мерах сообщите в установленный законом месячный срок с приложением соответствующих документов.

Прокурор района

старший советник юстиции



З.М. Нагаев